

SISTEMA

VHP

VOXER HYBRID POLISH

VONIX

PROCESSOS QUE ANTECEDEM O POLIMENTO:

- 1 PRÉ-LAVAGEM ➔
- 2 LAVAGEM ➔
- 3 DESCONTAMINAÇÃO

	SOLUÇÃO 01	SOLUÇÃO 02	SOLUÇÃO 03	ONE-STEP
DEFEITOS NA PINTURA	<ul style="list-style-type: none">› Marcas De Lixa P1200› Repintura Com Casca De Laranja› Risco Profundo / Médio	<ul style="list-style-type: none">› Microrriscos› Marcas de Boínas› Swirls› Oxidação Leve	<ul style="list-style-type: none">› Hologramas› Marcas Superficiais do Polimento	Processo de polimento de uma etapa
BOINA IDEAL	<p>VERNIZ DURO Boina Voxel Lá com Esponja</p>  <p>VERNIZ MÉDIO Boina Voxel Corte Pesado (Verde)</p> 	<p>VERNIZ DURO Boina Voxel Corte Médio (azul escura)</p>  <p>VERNIZ MÉDIO Boina Voxel Corte Leve (amarela)</p> 	<p>VERNIZ DURO Boina Voxel Lustró (Azul)</p>  <p>VERNIZ MÉDIO Boina Voxel Super Lustró (Vermelha)</p> 	<p>VERNIZES MÉDIOS E DUROS Boina Voxel Corte Pesado (Verde) Boina Voxel Corte Médio (azul escura) Boina Voxel Lustró (Azul)</p>   
INDICAÇÃO DO PRODUTO	 <p>ROTATIVA 1200 a 1400 RPM</p> <p>ROTO ORBITAL 2240 a 4160 OPM</p>	 <p>ROTATIVA 1000 a 1200 RPM</p> <p>ROTO ORBITAL 2240 a 3220 OPM</p>	 <p>ROTATIVA 800 a 1000 RPM</p> <p>ROTO ORBITAL 2240 a 3220 OPM</p>	<p>ROTATIVA 800 a 1400 RPM</p> <p>ROTO ORBITAL 2880 a 4160 OPM</p>