


VONIXX

DIAGNÓSTICO DA PINTURA



Descontaminação Mecânica



Ideal para a remoção de contaminantes impregnados no verniz como, por exemplo, poeira de freio e poluição industrial.

Refino




Esta etapa é ideal para remoção de defeitos como swirls, hologramas, micro arranhões, riscos leves e chuva ácida.

Corte



Elimina riscos médios, pintura severamente desgastada e marcas de lixas a partir da P1200.

Lixamento



Recomendado para remoção de defeitos como efeito casca de laranja, escorrimento na pintura e ciscos grudados no verniz.

Repintura